

GARANTIE et Conseils d'utilisation des Forêts Universels

- **Aciers** : Tourner à la vitesse maximale de la perceuse (2500-3500 tr/min) sans lubrifier.
- **Bétons en général** : Tourner au maximum de la vitesse (2500-3500 tr/min) sans percussion, utiliser la percussion uniquement lorsque c'est nécessaire (Granites, galets, pierres...).
- **Céramique et Grès-cérame** : Vitesse réduite (400 tr/min) et lubrifier avec de l'eau savonneuse.
- **Verre** : Vitesse réduite (400tr/min) et lubrifier avec du pétrole ou du white- spirit.
- **Bois durs et bois exotiques**: Tourner au maximum de la vitesse (2500-3500 tr/min).
- **Tous nos forets universels sont garantis pendant 1 an* après la date d'achat figurant sur cette feuille.Veuillez les renvoyer sans le coffret à l'adresse suivante :**

DATE :

**Dem-show
15, Rue Charles Trenet
34290 Servian**



*Nous garantissons nos forêts uniquement si la pastille du forêt
c'est dessoudé ou cassé anormalement lors d'un usage correct.
Cette garantie est valable une seule fois par forêt.